

Bonum Brf Lyckø
Lägenhet 1303



Situationsplan

N

vån 6
vån 5
vån 4
vån 3
vån 2
vån 1
Entré
Garage

— Uteplats, markyta inom rödmarkering
upplåten med särskild nyttjanderätt och sköts av
bostadsrättsinnehavare. Häckar sköts på insidan.

PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT MINDRE FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETENS UTFORMNING, INKLUSIVE TAKHÖJD, SAMT MINDRE AVVIKELSE GÄLLANDE LÄGENHETSAREN INTE SKA KOSTNADSREGLERAS. OM TOTALA BYGTAN EFTER EVENTUELL OMMÄTNING MELLAN FÖRHÅNDS- OCH UPPLÄTSEAVTAL SKILJE MED MER ÄN 5 % KORRIGERAS INSATSEN UTFRÅN DEN DEL SOM ÖVERSTIGER 5 %.

 **Bonum**
Bo bra – må bättre